

网管产品 - 错误 #4457

[3.0产品测试]2.2.5网管版本，干扰协调特性参数(CORESET1起始RB)缺失

2025-11-18 18:03 - 黄毅

|                               |     |         |            |
|-------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                           | 转测试 | 开始日期:   | 2025-11-18 |
| 优先级:                          | 一般  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                          | 马党旗 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                           |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                         |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                            |     |         |            |
| 网管上参数(CORESET1起始RB)无显示，待下版本解决 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-11-18 18:09 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

7月8日与du沟通不需要显示/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER\_CONFIG/PDCCH\_UCS1\_START\_RB并且du-cell配置文件中没有该字段，后续du添加未通知网管  
已修改，待合入Rel\_3.1.3,Rel\_3.1.4下个版本测试回归

#2 - 2025-11-18 18:09 - 钱伯宁

- 状态从 进行中 变更为 审视

- 指派给从 钱伯宁 变更为 马党旗

#3 - 2025-11-20 14:18 - 马党旗

- 状态从 审视 变更为 转测试