

网管产品 - 错误 #4476

升级基站软件继承配置失败上报告警内容修改

2025-11-21 09:20 - 钱伯宁

状态:	审视	开始日期:	2025-11-21
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	马党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 升级规则文件中出现历史版本不支持的继承配置文件无法正确上报告警内容； 1.增加历史版本不支持的继承配置文件报错返回，以便捕捉对应配置文件，上报告警内容； 2.增加功放配置文件枚举ID INSERT INTO `FMEnumDefine` VALUES (159,'STR_UCP_RFIC_CFG_EVMT4'); INSERT INTO `FMEnumDefine` VALUES (160,'STR_TRX_GPIO_CFG_EVMT4'); INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('STR_UCP_RFIC_CFG_EVMT4','ucp_rfic_cfg_evmt4.json'); INSERT INTO `StringDefine` VALUES ('STR_TRX_GPIO_CFG_EVMT4','ucp_trx_gpioCfg_evmt4.json');			

历史记录

#1 - 2025-11-21 09:20 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-11-21 09:55 - 钱伯宁

- 状态从 进行中 变更为 审视

- 指派给从 钱伯宁 变更为 马党旗

#3 - 2025-11-21 11:53 - 杨凯

基站版本3.1.3pre2T1版本和网管2.2.6第一版本版本（1120）版本