

产品3.0平台 - 错误 #4484

testmac版本适配所有不同的功放型号

2025-11-25 09:51 - 陈晓盟

状态:	新建	开始日期:	2025-11-25
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 问题：使用新版本功放，testmac程序报错；原因为：功放型号未写入json中 报错内容如下： ap_driver: ap_driver.git:Rel_3.1.2_Pre1T5-8-g47496ba,2025-07-225:15:53:18, ap_driver.git el_3.1.2_Pre1T5-8-g47496ba, ap_driver.git:Rel_3.1.2_Pre1T5-8-g47496ba cp ver: rfic cfg file should be: /lib/firmware/resources/ucp_rfic_cfg_evmt4.json rfic cfg file should be: /lib/firmware/resources/ucp_rfic_cfg_evmt4.json send buff:7b 06 ff 00 00 80 get buff:7b 06 ff 30 04 b4 send buff:7b 06 ff ff ff 7e get buff:7b 08 ff 06 00 db pa type :600db24 status :1 send buff:7b 06 07 aa aa dc get buff:7b 06 07 00 11 99 Segmentation fault			