

3.0基站产品测试 - 错误 #4647

网管2.3.0版本，基站3.1.4pre1T3版本，告警上报优化及功放类型需求

2025-12-23 09:59 - 杨凯

状态:	新建	开始日期:	2025-12-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PRU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
网管2.3.0版本，基站3.1.4pre1T3版本，告警上报格式优化 1) 附件信息：体现当前告警值，超限门限范围； 2) 这个版本目前上报“功放电压异常”告警，因该告警未完全实现，建议要么准确合入版本，要么就不要合入，这样会误导错误信息； 3) 目前网管未体现有功放类型的地方，建议上报功放类型体现出来。			

历史记录

#1 - 2025-12-23 09:59 - 杨凯
- 主题从网管2.3.0版本，基站3.1.4pre1T3版本，告警上报优化 变更为 网管2.3.0版本，基站3.1.4pre1T3版本，告警上报优化及功放类型需求

#2 - 2025-12-23 10:04 - 杨凯
杨凯写到：

- 网管2.3.0版本，基站3.1.4pre1T3版本，告警上报格式优化
- 1) 附加信息：体现当前告警值，超限门限范围；
 - 2) 这个版本目前上报“功放电压异常”告警，因该告警未完全实现，建议要么准确合入版本，要么就不要合入，这样会误导错误信息；
 - 3) 目前网管未体现有功放类型的地方，建议上报功放类型体现出来。

文件

238 告警.txt	47.2 KB	2025-12-23	杨凯
------------	---------	------------	----