

## eCPRI - 错误 #465

### 5341配置失败

2021-03-09 10:51 - 王永伟

状态:	已解决	开始日期:	2021-03-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-03-09
指派给:	王永伟	% 完成:	100%
类别:	dev	预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
<b>描述</b>			
fpga配置5341时，spi配置每一条指令没有时间间隔，导致配置失败。现在加入在每一次ioctl后，加一条usleep（1），问题解决了。			

#### 历史记录

#1 - 2021-03-09 10:52 - 王永伟

- 状态从 新建 变更为 已解决