

### 3.0基站产品测试 - 错误 #4685

3.0整机在外场出现上电放置一段时间后无法正常ping通，上下电后也无法ping通，基站失联。

2026-01-04 10:07 - 程 鹏

状态:	新建	开始日期:	2026-01-04
优先级:	高	计划完成日期:	2026-04-30
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.1.5
发现问题版本:	Rel_3.1.3Pre1		
<b>描述</b>			
3.0整机在外场出现上电放置一段时间后无法正常ping通，上下电后也无法ping通，基站失联。			

#### 历史记录

#1 - 2026-01-04 10:21 - 程 鹏

- 主题 从 3.0整机在外场出现上电放置一段时间后无法正常ping通，基站失联问题，实验室已复现。 变更为  
3.0整机在外场出现上电放置一段时间后无法正常ping通，上下电后也无法ping通，基站失联。

#2 - 2026-01-04 10:21 - 程 鹏

- 描述 已更新。

#3 - 2026-01-04 11:01 - 战 弋戈

保山的这台基站，当发生emmc卡住不能ssh后，这时断电再上电，还未发现系统起不来的情况。  
这是跟外场不一致的地方。