

网管产品 - 错误 #4727

小区第二次去激活后单板LED的RUN灯还是慢闪不符合预期

2026-01-12 14:22 - 孙浩

状态:	已关闭	开始日期:	2026-01-12
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	孙浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
【问题描述】Rel_3.1.4_Pre1T4版本小区起来后点击去激活功能，LED的RUN灯变为快闪，再次激活后LED的RUN灯变为慢闪，第二次去激活后单板LED的RUN灯还是慢闪不符合预期，需要agent模块修改；			

历史记录

#1 - 2026-01-12 14:25 - 钱伯宁

- 状态从新建变更为进行中
- 目标解决问题版本从Rel_3.1.5变更为Rel_3.1.4

问题分析：

目前小区去激活后三层还是在为状态，导致判断逻辑错误，需修改led灯判断逻辑

解决方法：

led灯逻辑判断增加只要小区状态处于去激活状态就为快闪
问题修改合入3.1.4,3.1.5

#2 - 2026-01-12 14:32 - 钱伯宁

- 项目从3.0基站产品测试变更为网管产品
- 状态从进行中变更为审视
- 指派给从钱伯宁变更为马党旗
- 发现问题版本已删除(Rel_3.1.4)
- 目标解决问题版本已删除(Rel_3.1.4)
- 问题归属已删除(gnb_agent)

已完成修改，提供测试包待测试回归

#3 - 2026-01-13 09:15 - 马党旗

- 状态从审视变更为转测试
- 指派给从马党旗变更为孙浩

#4 - 2026-01-13 09:30 - 孙浩

- 文件gnb_agent-Rel_3.1.4_Pre1T4.tar已添加
- 状态从转测试变更为已解决

基于3.1.4pre1T4版本，伯宁提供新gnb_agent包后，验证如下小区激活去激活场景，均符合预期，问题解决：

- 1、小区激活时LED的RUN灯为慢闪（频率按照1s亮，1s灭），符合预期；
- 2、小区去激活时LED的RUN灯为快闪，符合预期。

#5 - 2026-01-23 09:00 - 孙浩

- 文件#4727问题单回归-0122.rar已添加
- 状态从已解决变更为已关闭

在3.1.5pre1T2版本，验证如下小区激活去激活场景，均符合预期，问题可关闭；

- 1、小区激活时LED的RUN灯为慢闪（频率按照1s亮，1s灭），符合预期；
- 2、小区去激活时LED的RUN灯为快闪，符合预期。

文件

gnb_agent-Rel_3.1.4_Pre1T4.tar	35.3 MB	2026-01-13	孙浩
#4727问题单回执-0122.rar	85.6 KB	2026-01-23	孙浩