

## 3.0基站产品测试 - 错误 #4728

### 整体基站eth2 不断的up down

2026-01-12 15:32 - 战戈

状态:	新建	开始日期:	2026-01-12
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	程鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	目标解决问题版本:	Rel_3.1.7
发现问题版本:	Rel_3.1.5		

**描述**  
系统显示不断打印eth2网卡的up, down。  
**经查找原因:**  
1. 网卡驱动没有发现问题。  
2. 光纤外部接口没有发现问题。  
3. 开盖内部接口出现问题。光纤没有插住。  
可以从装配的方向看，怎么避免这个问题。

### 历史记录

#1 - 2026-01-12 15:37 - 战戈

- 项目从产品3.0平台变更为3.0基站产品测试
- 指派给从张开科变更为程鹏
- 发现问题版本被设置为Rel\_3.1.5
- 目标解决问题版本被设置为Rel\_3.1.7
- 问题归属系统已添加