

基站横联 - 错误 #4732

【客户操作问题】硬件板卡启动不起来，因为挂载usb转ttl设备，启动时导致 rx的电压拉低

2026-01-13 17:25 - 高峰

状态:	已解决	开始日期:	2026-01-13
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	高峰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-01-13 17:29 - 高峰

- 状态从 新建 变更为 已解决