

## 3.0基站产品测试 - 错误 #4744

### 【3.1.4Pre1T4版本】NUM\_GNB\_EGTPU\_TRANSPORT\_CONFIG为2时，UE接入后用户面ping不通的问题

2026-01-15 14:38 - 杨杨乐

状态:	已解决	开始日期:	2026-01-15
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			

#### 历史记录

#1 - 2026-01-19 09:49 - 杨杨乐

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-01-19 10:13 - 杨杨乐

- 状态从进行中变更为审视

#### 【问题原因】

由于之前承立修改的版本，需要修改3.1.4的版本上的cu配置为1：/gnb-cu-main:GNB-CU-MAIN/EGTPU\_CONFIG\_PARAMS/NUM\_GNB\_EGTPU\_TRANSPORT\_CONFIG

我在出包时，未将原来值2修改为值1；导致安装后，CPE接入无法ping通

#### 【修改方案】

单独出了Rel\_3.1.4\_Pre1T4\_20260108，然后将值修改为1

#### 【回归方法和注意事项】

使用包Rel\_3.1.4\_Pre1T4\_20260108测试下安装，如果可以ping通，则关闭该问题单

#3 - 2026-01-19 10:13 - 杨杨乐

- 状态从审视变更为转测试

- 指派给从杨杨乐变更为杨凯

#4 - 2026-01-19 11:55 - 杨凯

- 文件配置修改为1.png已添加

- 状态从转测试变更为已解决

```
root@driver:/yzmm/gnb/cu/bin# cat verinfo.ini
[verinfo]
inner_ver_id=11
build_time=2026-01-08T15:05:51
desc=3.1.4_Pre1T4
git_tag=a9d305a0586f64baf8c557a4ffb185ce6e729fbe
```

#### 文件

配置修改为1.png

158 KB

2026-01-19

杨凯