

3.0基站产品测试 - 错误 #4777

[3.0产品测试]3.1.4基站配置 0D14G0U 的特殊时隙配置，srs资源信道图显示有误

2026-01-22 12:01 - 刘抒放

状态:	审视	开始日期:	2026-01-22
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		

描述

基站配置 0D14G0U 的特殊时隙配置时，srs应该为slot 9 的sym 12的位置，应当为蓝色且标注为srs，目前是灰色。需改正

历史记录

#1 - 2026-01-28 17:45 - 马党旗

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 马党旗 变更为 薛泽庆

#2 - 2026-01-28 17:46 - 薛泽庆

- 指派给从 薛泽庆 变更为 马党旗

不是网管问题

#3 - 2026-01-28 18:00 - 马党旗

- 指派给从 马党旗 变更为 刘抒放

与泽庆沟通灰色为数据未上报资源块信息导致，需要DU确认。

#4 - 2026-01-28 18:03 - 刘抒放

- 项目从 网管产品 变更为 3.0基站产品测试
- 指派给从 刘抒放 变更为 魏幸幸
- 发现问题版本 被设置为 Rel_3.1.4

- 目标解决问题版本 被设置为 Rel_3.1.4

- 问题归属DU 已添加

网管同事反馈网管不控制此信道显示，疑似DU上报异常，需DU同事确认信道上报的处理。可酌情考虑增加SRS显示


#5 - 2026-01-31 10:01 - 魏幸幸

- 状态从进行中 变更为 审视

如果slot配置0 : 14 : 0 , srs资源从slot移到slot 9得sym13。DU上报不对，已修复。

#6 - 2026-01-31 10:28 - 魏幸幸

- 文件 20260131-102719.jpg 已添加



#7 - 2026-01-31 10:28 - 魏幸幸

- 指派给 从 魏幸幸 变更为 周立伟

文件

屏幕截图 2026-01-22 115752.png	160 KB	2026-01-22	刘抒放
20260131-102719.jpg	179 KB	2026-01-31	魏幸幸