

### 3.0基站产品测试 - 错误 #4819

#### 3.1.4pre1T4 600M ICIC特性

终端的天线处于服务小区和邻小区所在基站的天线的距离中点处时，频繁进入退出高干扰

2026-01-31 09:19 - 席 振斌

状态:	进行中	开始日期:	2026-01-31
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	席 振斌	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			

#### 历史记录

#1 - 2026-01-31 09:19 - 席 振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中