

3.0基站产品测试 - 错误 #4831

314pre1T4版本，网管频繁上报反射功率过大告警

2026-02-02 10:37 - 孙 泽林

状态:	新建	开始日期:	2026-02-02
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
314pre1T4版本，网管频繁上报反射功率过大告警；基本升级过的整机都会出现该告警 网管版本为yzmm2.3.0，未做更改 怀疑新版本设置的反射功率门限值异常，需研发修改。			