

B5G_UE - 错误 #4849

DD口PUCCH slot8和18接收异常问题

2026-02-04 11:19 - 任征

状态:	审视	开始日期:	2026-02-04
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	任征	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
配置slot_type为dsuxx时，接收侧slot8,18会出现异常： 1) slot8和18defdm配置的符号数不是DD需要的14，导致频域数据选择错误。出现dtx 2) deofdm侧看slot7\17会trigger一次pucch导致slot8\18的检测异常			

历史记录

#1 - 2026-02-04 11:19 - 任征

!!

#2 - 2026-02-24 10:27 - 李常

- 指派给 被设置为 任征

#3 - 2026-02-24 10:27 - 李常

- 状态从 新建 变更为 进行中

#4 - 2026-02-24 10:28 - 任征

- 状态从 进行中 变更为 审视