

B5G_UE - 错误 #4852

IRN OM模式下配置的PUCCH接收符号位置与OCUE的配置不同，导致IRN OM模式下HARQ反馈接收失败（只针对format0）

2026-02-04 16:32 - 刘 播雨

状态:	进行中	开始日期:	2026-02-04
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
【问题描述】：IRN OM模式下配置的PUCCH接收符号位置与OCUE的配置不同，导致IRN OM模式下HARQ反馈接收失败；			
【修改方案】：修改PUCCH资源配置的模式判断，添加针对IRN OM模式下使用普通OCUE的资源配置方式；			

历史记录

#1 - 2026-02-04 16:33 - 刘 播雨

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 被设置为 李 常

【验证结果】：20260204版本验证ok（PHY验证）commit id：b9b19427503ee23079515e0d05a825f866767bca

#2 - 2026-02-04 16:34 - 刘 播雨

- 主题 从 IRN OM模式下配置的PUCCH接收符号位置与OCUE的配置不同，导致IRN OM模式下HARQ反馈接收失败 变更为 IRN OM模式下配置的PUCCH接收符号位置与OCUE的配置不同，导致IRN OM模式下HARQ反馈接收失败（只针对format0）