

## B5G\_UE - 错误 #4884

OCUE模式时隙类型为ENUM\_DD\_SLAVE时后半个时隙的PostHalf\_devid填写错误，ENUM\_DD\_OM\_SDMU时隙类型中的前半个时隙PreHalf\_devid填写错误

2026-02-10 10:55 - 刘播雨

状态:	进行中	开始日期:	2026-02-10
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	刘播雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

### 描述

【问题现象描述】：OCUE模式，列表中为3个终端时，收到的PUCCH HARQ反馈显示level<sup>1</sup> pucchDetection<sup>2</sup> Harqbitlen<sup>0</sup>。

【问题分析】：OCUE模式时隙类型为ENUM\_DD\_SLAVE时后半个时隙的PostHalf\_devid填写错误，ENUM\_DD\_OM\_SDMU时隙类型中的前半个时隙PreHalf\_devid填写错误；

### 历史记录

#1 - 2026-02-24 10:31 - 李常

- 状态从新建 变更为 进行中