

3.0基站产品测试 - 错误 #4974

整机异常丢EMMC分区表

2026-03-06 09:53 - 孙泽林

状态:	新建	开始日期:	2026-03-06
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		

描述

3.1.4pre1_T4版本

N78正维整机，整机下电并重新上电后，整机4灯常亮，无法ping通。

连接串口线看，emmc分区表丢失。需重新烧写版本才能恢复

目前两台新整机，分别遇到一次，均是下电上电后出现的异常。

历史记录

#1 - 2026-03-06 15:49 - 战 弋戈

emmc分区表丢失问题，只能尽力避免。需要在下电前使用poweroff命令正常关机，后断电。