

产品硬件设计及装配生产 - 功能 #4980

西安一体化基站出现断续ping不通排查为核心网与基站连接的网线问题

2026-03-06 11:51 - 孙 浩

状态:	新建	开始日期:	2026-03-06
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王 昊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
【问题描述】西安一体化基站出现断续ping不通排查为核心网与基站连接的网线问题，是核心网eth2网口到基站eth2网口间的网线问题；			
【问题定位】替换核心网eth2网口到基站eth2网口间的网线后，基站稳定；			

历史记录

#1 - 2026-03-06 11:55 - 徐 红超

- 项目 从 核心网产品 变更为 产品硬件设计及装配生产
- 指派给 从 徐红超 变更为 王昊

装配中使用的网线问题，需要重新选型质量更好的网线。