

网管产品 - 错误 #4984

[3.0产品测试] 配置规则文件有问题，导致网管无法修改“特殊子帧配比”参数

2026-03-06 18:35 - 黄毅

状态:	转测试	开始日期:	2026-03-06
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	马党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
升级网管2.4.1，基站版本3.2.1_Pre1T2 网管上无法修改“特殊子帧配比”参数，有报错。 研发分析：配置规则文件有问题			

历史记录

#1 - 2026-03-09 09:38 - 钱伯宁

- 状态从新建变更为进行中

定位问题：
特殊子帧配比较验规则中字符串缺少'号未闭合导致网管严格校验不通过；
解决方法：
配置校验规则文件内容特殊子帧配比较验规则中增加'号闭合字符串
进展：
自验证通过，待合入3.2.1版本测试回归

#2 - 2026-03-09 09:38 - 钱伯宁

- 项目从3.0基站产品测试变更为网管产品
- 状态从进行中变更为反馈
- 指派给从钱伯宁变更为马党旗
- 发现问题版本已删除 (Rel_3.2.1)
- 目标解决问题版本已删除 (Rel_3.2.1)
- 问题归属已删除 (gnb_agent)

#3 - 2026-03-09 16:10 - 马党旗

- 状态从反馈变更为审视

#4 - 2026-03-09 16:10 - 马党旗

- 状态从审视变更为转测试

文件

20260306-183339.jpg	330 KB	2026-03-06	黄毅
---------------------	--------	------------	----