

网管产品 - 错误 #5009

新增PMI 打桩开关

2026-03-11 16:24 - 李宇哲

状态:	已解决	开始日期:	2026-03-11
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
在TEST_CONFIG 下 <ConfigItem name="PMI_STUBBING" isShow="1" showName="PMI打桩" canEdit="" showType="" range="[0,255]" isNum="1" length="" isKey="" xpath="/du-cell:DU-CELL/TEST_CONFIG/PMI_STUBBING"></ConfigItem>			

历史记录

#1 - 2026-03-11 16:28 - 钱伯宁

- 跟踪从 错误 变更为 功能
- 状态从 新建 变更为 进行中

已添加，待合入3.2.1版本测试回归

#2 - 2026-03-11 16:29 - 钱伯宁

- 跟踪从 功能 变更为 错误
- 项目从 3.0基站产品测试 变更为 网管产品
- 状态从 进行中 变更为 反馈
- 指派给从 钱伯宁 变更为 马党旗
- 发现问题版本 已删除 (Rel_3.2.1)
- 目标解决问题版本 已删除 (Rel_3.2.1)
- 问题归属 已删除 (DU, 网管)

#3 - 2026-03-12 20:09 - 马党旗

- 状态从 反馈 变更为 审视
- 指派给从 马党旗 变更为 杨凯

注意基站3.2.1版本的最新版本

#4 - 2026-03-12 20:09 - 马党旗

- 状态从 审视 变更为 转测试

#5 - 2026-03-13 15:15 - 杨凯

- 文件PMI打桩开关.png 已添加
- 状态从 转测试 变更为 已解决

2.4.1-0313已实现

文件

PMI打桩开关.png	133 KB	2026-03-13	杨凯
-------------	--------	------------	----