

## B5G\_UE - 错误 #5033

### 从OCUE切换到IRN模式进行5G

NR网络连接过程中，出现收到msg4的setup消息后，未收到上行授权，msg5发送失败

2026-03-17 10:10 - 刘播雨

状态:	审视	开始日期:	2026-03-17
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

#### 描述

**【问题描述】**：从OCUE切换到IRN模式进行5G

NR网络连接过程中，出现收到msg4的setup消息后，给PHY配置的专有配置中参数paramType值错误，导致未收到上行授权，msg5发送失败；

**【问题分析】**：在收到RRC消息WN\_MAC\_SP\_CELL\_CNFG\_E后，由于paramType值未进行初始化，导致此参数仍然是上次OCUE的配置值ENUM\_DD\_IRN\_TYPE，发给PHY，PHY认为当前为OCUE的配置，未进行5g

NR参数配置，所以未解析上行授权，msg5发送失败；

**【修改方案】**：在收到RRC消息WN\_MAC\_SP\_CELL\_CNFG\_E后，对paramType值进行初始化ENUM\_DD\_UU\_TYPE；

#### 历史记录

#1 - 2026-03-17 10:11 - 刘播雨

- 状态从新建变更为进行中

**【20260317】**：已修改合入329-ocue-rel-dev分支

#2 - 2026-03-17 10:12 - 刘播雨

- 状态从进行中变更为审视

- 指派给从刘播雨变更为李常

**【20260317验证结果】**：使用329-ocue-rel-dev分支版本验证通过，但仍未收到msg5的上行授权，经PHY确认为上行授权解析失败，待PHY另外提单跟踪

#3 - 2026-03-20 17:48 - 李常

已经合入到V0.0.1\_T07\_\_Alpha16。