

产品3.0平台 - 错误 #5036

EVMT4板卡接收case显示错误

2026-03-18 15:00 - 陈晓盟

状态:	新建	开始日期:	2026-03-17
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵燕明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
版本 : ap_driver_rel_20260316			
问题 : 运行接收程序观测指标无变化, 无法正常显示观测指标, log如下: RSSI、RSRP和SINR均保持一个较小值不变, 输入信号也无变化; 实际这三个指标会抖动			
Cell0:Pusch:statistic rx pusch part1/part2 num: 0			
Pusch:statistic rx pusch part1 crc pass num: 0, fail num: 0			
Pusch:statistic rx pusch part2 crc pass num: 0, fail num:0			
Cell0:Pusch:statistic rx pusch total part1/part2 num: 0			
Pusch:statistic rx pusch total part1 crc pass num: 0, faail num:			
Pusch:statistic rx pusch total part2 crc total passnum: 0, total fail num: 0			
Cell0:Crc:statistic rx crc number: 0			
Crc:statistic rx crc pass number: 0, fail num:0			
Crc:statistic rx pusch bler:100.0000000%			
Crc:statistic RSSI:-128.0000000			
Crc:statistic RSRP:-140.0000000			
Crc:statistic SINR:-64.0000000			
Cell0:Crc:statistic rx crc total number: 18000			
Crc:statistic rx crc total pass number: 0, faail num:9714			
Crc:statistic total rx pusch bler:100.0000000%			
Cell0:Rxdata:statistic rx data throughput: 0.0000000 Mbps\$			