

3.0基站产品测试 - 错误 #5044

vivo手机切换完成10秒后必然发起重建立

2026-03-19 18:00 - 孙泽林

状态:	新建	开始日期:	2026-03-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	席 振斌	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
版本：321pre1T2版本			
环境：192.168.8.83/88 N78正维整机			
配置：7D2U vivo商用手机终端			
问题描述：同频NG切换，切换流程结束，重配完成后10秒，终端发起重建立。现象必现。			