

### 3.0基站产品测试 - 错误 #5066

#### 3.2.1软件版本，网管会有tti error事件，伴随终端掉线重新接入，非gps模式也有该事件。

2026-03-24 09:52 - 程鹏

状态:	转测试	开始日期:	2026-03-24
优先级:	一般	计划完成日期:	2026-04-30
指派给:	程鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
<b>描述</b>			
3.2.1软件版本，网管会有tti error事件，伴随终端掉线重新接入，非gps模式也有该事件。			

#### 历史记录

#1 - 2026-03-24 09:54 - 魏幸幸

- 指派给从魏幸幸变更为周立伟

#2 - 2026-03-31 13:36 - 周立伟

- 状态从新建变更为进行中

考虑将TTI err事件上报挪到CL模块，判断存在TTI跳帧时上报TTI err。

#3 - 2026-03-31 13:37 - 周立伟

- 状态从进行中变更为审视

已修改，在8.72和68.237环境上验证，符合预期结果：CL存在TTI跳帧时，则上报TTI err事件。

#4 - 2026-04-10 16:21 - 周立伟

- 状态从审视变更为转测试

- 指派给从周立伟变更为程鹏

代码已走查并合入3.2.1/3.2.2分支，可转测。