

3.0基站产品测试 - 错误 #5071

[3.0产品测试] 5.8G正维整机，小区启动后有“功放反射功率过大”告警，网管显示射频状态异常

2026-03-24 18:10 - 黄毅

状态:	已解决	开始日期:	2026-03-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		

描述
问题：调试5.8G正维整机，基站衰减都正常，起站后出现发射功率过大告警，网管显示射频状态异常。
基站版本：Rel_3.1.4_Pre1T5

历史记录

#1 - 2026-03-24 18:12 - 黄毅

- 主题从 [3.0产品测试] 5.8G正维整机，小区启动后有“ ” 功放反射功率过大 “ ” 告警，网管显示射频状态异常 变更为 [3.0产品测试] 5.8G正维整机，小区启动后有“ 功放反射功率过大 ” 告警，网管显示射频状态异常

#2 - 2026-03-27 12:06 - 李明新

- 状态从 新建 变更为 进行中

未合入314部分分支，合入后问题解决

#3 - 2026-03-27 12:07 - 李明新

- 状态从 进行中 变更为 反馈

- 指派给从 李明新 变更为 黄毅

#4 - 2026-03-27 15:00 - 李明新

- 状态从 反馈 变更为 审视

#5 - 2026-03-27 15:00 - 李明新

- 状态从 审视 变更为 转测试

#6 - 2026-03-30 09:41 - 黄毅

- 状态从 转测试 变更为 已解决

Rel_3.1.4_Pre1T5最新大包已验证

文件

20260324-180602.jpg	70.8 KB	2026-03-24	黄毅
20260324-180615.jpg	147 KB	2026-03-24	黄毅