

### 3.0基站产品测试 - 错误 #5078

[3.0产品测试] 5.8G正维整机，小区启动后，网管上功放厂商，通道类型，位置信息不显示

2026-03-26 16:00 - 黄毅

状态:	已关闭	开始日期:	2026-03-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		

**描述**  
问题：5.8G正维整机，小区启动后，网管上功放厂商，通道类型，位置信息不显示  
版本：Rel\_3.1.4\_Pre1T5

#### 历史记录

#1 - 2026-03-27 12:02 - 李明新

- 状态从新建变更为已关闭

相关参数均在315版本后才支持，314版本不支持，问题关闭

#### 文件

20260326-155509.jpg	264 KB	2026-03-26	黄毅
---------------------	--------	------------	----