

# 产品硬件设计及装配生产 - 错误 #5104

## 3.0第七批EVMT4板卡接收解调统计卡死

2026-03-31 18:33 - 陈晓盟

状态:	新建	开始日期:	2026-03-31
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	申江欣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
版本Rel_3.2.1_Pre2T1_test.tar			
问题：测试接收灵敏度时，无论信号源输入信号或者无信号输入，log打印RSRP及RSSI、SINR均无变化；单音信号输入后采数幅值没问题；			
log打印如下：			
Cell0:Pusch:statistic rx pusch part1/part2 num: 0			
Pusch:statistic rx pusch part1 crc pass num: 0, fail num: G			
Pusch:statistic rx pusch part2 crc pass num: 0, fail num: G			
Cell0:Pusch:statistic rx pusch total part1/part2 num: 0			
Pusch:statistic rx pusch total part1 crc pass num:0, fail num: 0			
Pusch:statistic rx pusch total part2 crc total pass num: 0, total fail num: 0			
Cell0:Crc:statistic rx crc number: 0			
Crc:statistic rx crc pass number: 0, fail num:0			
Crc:statistic rx pusch bler:100.0000000%			
Crc:statistic RSSI:-128.00000000			
Crc:statistic RSRP:-140.00000000			
Crc:statistic SINR:-64.00000000			
Cell0:Crc:statistic rx crc total number: 256090			
Crc:statistic rx crc total pass number: 0, fail num1:10898			