

## 产品3.0平台 - 错误 #5183

### 偶现的9025初始化校准失败问题

2026-04-20 15:39 - 赵燕明

状态:	进行中	开始日期:	2026-04-20
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵燕明	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
<b>描述</b>			
常总cpe测试偶现9025初始化校准失败，出现异常后一段时间内一直异常。			

#### 历史记录

#1 - 2026-04-21 16:47 - 赵燕明

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

- % 完成 从 0 变更为 80

从出问题的场景看，基站重启时与终端用电缆连着，且终端一直在发着信号，像是终端发射的信号影响了基站中9025初始化校准，9025校准时会发射信号再接收进行处理，所以在互相通过电缆连接时，基站启动时要关闭终端的发射，终端启动时要关闭基站的发射。