

### 3.0基站产品测试 - 错误 #5189

### 3.2.2preT1版本由于GAP没下发导致异频测量A5事件触发不了

2026-04-21 15:13 - 孙浩

状态:	审视	开始日期:	2026-04-21
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		

**描述**

**【问题描述】** 3.2.2preT1版本由于GAP没下发，导致异频测量A5事件触发不了；

The screenshot shows a Wireshark capture of 5G NR RRC messages. The packet list pane shows several RRC messages, including DLRRCTransfer, ULRRCTransfer, and UEContextSetupRequest. The packet details pane for packet 3376 shows the 'srs-ResourceToAddModList' field with a list of SRS-Resource configurations, including parameters like nrofSRS-Ports, transmissionComb, n2, and resourceType.

#### 历史记录

#1 - 2026-04-21 17:47 - 李宇哲

- 状态从新建变更为进行中
- 指派给从周立伟变更为李宇哲

空指针保护未加判断

#2 - 2026-04-22 14:44 - 李宇哲

- 状态从进行中变更为审视
- 指派给从李宇哲变更为周立伟

#### 文件

gap未下发抓包截图.jpg	759 KB	2026-04-21	孙浩
3.2.2preT1b版本异频切换无gap测量日志-0421.rar	53 MB	2026-04-21	孙浩