

## 产品3.0平台 - 错误 #5256

### 版型更改问题

2026-05-11 10:33 - 王昊

状态:	新建	开始日期:	2026-05-11
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
在1.0.10版本基础上替换单独的eeprom和factory文件进行办卡信息烧写后，无法进行testmac测试，原因为烧写的板卡信息将原来的版型EVMT4换成了EVMT4V101。			

### 历史记录

#1 - 2026-05-11 14:23 - 战 弋戈

1. 需要修改启动过程中，不同板卡类型对mac 的地址的修改。
2. rfic 启动过程中对板卡类型的识别。 -- 明新

#2 - 2026-05-18 10:41 - 战 弋戈

- 指派给从 战 弋戈 变更为 李明新