

## 产品3.0平台 - 错误 #5281

### 第二批正维5.8G整机长跑后EVM恶化

2026-05-15 15:35 - 陈晓盟

状态:	进行中	开始日期:	2026-05-15
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	陈晓盟	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
<b>描述</b>			
版本 : rel_rssi_test 问题 : 程序运行起来后同时四通道同时输出35dbm信号, TX4指标为2.7%左右, 长跑24h后, EVM为4%, ACP也变差4db左右;			

#### 历史记录

#1 - 2026-05-15 15:46 - 赵燕明

- 状态从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 20

此基站反馈平均功率-24dBm偏低, 会影响dpc正常工作, 提高反馈平均功率到-18dBm左右后做进一步测试。

#2 - 2026-05-15 20:26 - 赵燕明

- 指派给从 赵燕明 变更为 陈晓盟

- % 完成 从 20 变更为 50

提高反馈功率后做长时间测试看EVM变化情况