

B5G_UE - 错误 #5301


终端增加清第二根天线后，会导致发msg3时基站crc报错

2026-05-19 16:57 - 李常

状态:	进行中	开始日期:	2026-05-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
目前分析，msg3发给基站存在119点滞后。			
子任务:			
错误 # 5321: 终端增加清第二根天线后，会导致发msg3时基站crc报错 -- 先做规避方案：msg3的下一个slo...			审视


历史记录

#1 - 2026-05-19 16:58 - 任征

- 文件 已添加

- 指派给从任征变更为杨晋

继续跟踪问题#5269



#2 - 2026-05-19 17:09 - 李常

- 状态从新建变更为进行中


#3 - 2026-05-19 19:28 - 任征

测试现象：

- 1.发完msg3后物理层不做任何处理时，基站msg3 crc可以译对
- 2.发完msg3后的下一个slot物理层不做清buffer操作时，基站msg3 crc可以

#4 - 2026-05-20 16:20 - 任征

- 文件img_v3_0211s_9093092f-b186-498a-8ab7-d2008c0b27ag.jpg 已添加



现象为发送buffer数据存在断续，怀疑DMA搬数卡住

#5 - 2026-05-20 18:32 - 李常

- 优先级从一般变更为高

文件

文件名称	大小	日期	操作人
img_v3_0211q_fe7ba397-6743-4c53-aead-04ce752c577g.jpg	83.2 KB	2026-05-19	任征
img_v3_0211s_9093092f-b186-498a-8ab7-d2008c0b27ag.jpg	123 KB	2026-05-20	任征