

产品3.0平台 - 错误 #5308

2.0-EVMT4板卡发射单音信号低

2026-05-19 20:06 - 陈晓盟

状态:	新建	开始日期:	2026-05-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
版本 : Rel_3.2.2_Pre1T3_WK0.tar.gz			
问题 : 执行tone单音信号时, 信号为TDD模式, 无法准确查看相位噪声; 单独运行rfic_a后程序卡死, 反馈可能与GPS有关; 使用新的rfic关闭GPS后可发单音信号, 但幅值较低, 最大-38dbm左右, 无法准确查看相位噪声;			