

3.0基站产品测试 - 错误 #5311

OS版本2.0.2，基站版本322pre1T3,OS升级流程优化

2026-05-20 13:44 - 杨凯

状态:	新建	开始日期:	2026-05-20
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	目标解决问题版本:	Rel_3.2.2
发现问题版本:	Rel_3.2.2		

描述 OS版本2.0.2，基站版本322pre1T3,OS升级流程优化 备注：修改方案如截图 1、OS侧根据接入方案优化OS升级流程 临时规避方案： 因基站3.2.2版本使用内存分区优化对eMMC磁盘的读写，OS引入ramdisk分区重新规划磁盘分区，因此，3.2.2及之后基站软件版本须配套OS_2.0.2或之后的OS版本。 目前，OS_2.0.2版本升级时存在一些问题，导致sysrepo数据库无法继承之前版本的基站数据，现提供临时规避方案，如下： 1、升级基站版本到3.2.2相关版本，导出基站配置数据 2、升级OS_2.0.2版本配套 3、安装基站版本 4、导入基站配置数据
--

文件

OS升级流程优化.jpg	25.5 KB	2026-05-20	杨凯
--------------	---------	------------	----