

客户局点问题 - 错误 #5327

【Rel_3.2.1_Pre2T2济南外场】5.8整机功放版本不匹配导致起站失败

2026-05-25 15:51 - 张开科

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2026-05-25 |
| 优先级: | 高 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 李明新 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 当前3.2.1_Pre2T2_0519大包未更新功放版本，导致起站失败，需更新新的5.8功放版本 | | | |