


B5G_UE - 错误 #5339

【B5g_ue】V0.0.1_T07__Alpha23,3.3.链式拓扑与三角拓扑转换过程，终端98 rlc core dump

2026-05-29 09:14 - 周磊

状态:	进行中	开始日期:	2026-05-29
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王艳芳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述
【B5g_ue】V0.0.1_T07__Alpha23,3.3.链式拓扑与三角拓扑转换过程，终端98 rlc core dump
测试环境：基站30+IRN终端90+IRN终端98
【B5g_ue】V0.0.1_T07__Alpha23,3.3.链式拓扑与三角拓扑转换过程，终端98 rlc core dump



历史记录

#1 - 2026-05-29 09:31 - 王艳芳

【初步分析】业务的RLC MODE均为UM，但CRASH于AM，但由于LOG不足，无法看到目前触发了哪条信令。CRASH的原因，目前分析是内存的问题。由于所有的LOG基本是SR的大幅输出,不确定和SR的LOG过多输出是否有关。修改LOG输出模块，规避SR的大幅输出，继续复测。

#2 - 2026-05-29 17:18 - 李常

- 状态从新建 变更为 进行中

文件

20260529-091231.jpg	1.17 MB	2026-05-29	周磊
---------------------	---------	------------	----