

B5G_UE - 错误 #5363

基于T07__Alpha25版本，外场UU口测试，当GPS信号弱时，整机开机/reboot启动时易出现挂死

2026-06-03 09:06 - 李常

状态:	反馈	开始日期:	2026-06-03
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵燕明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-06-03 11:36 - 赵燕明

- 状态从新建变更为进行中

b5g启动死机问题，前一段弋戈定位与DPDK中的大页内存有关，已经出过测试版本，待进行验证。

#2 - 2026-06-03 11:48 - 赵燕明

- 状态从进行中变更为反馈

- 指派给从赵燕明变更为李常

- % 完成从0变更为100

使用弋戈的修改版本测试看结果。

#3 - 2026-06-04 14:00 - 李常

- 指派给从李常变更为赵燕明

新出版本：协议栈增加了启动各个线程间加sleep+老赵ap_drv版本Rel_3.2.2_Pre1T4。

基于新版本，测试时请：（1）将gps变弱或关闭gps场景；（2）基于在整机上验证。并加大测试次数。

文件

20260603-01.jpg

48.3 KB

2026-06-03

李常