

### 3.0基站产品测试 - 错误 #5385

[3.0产品测试] 基站配置文件ucp\_PA\_cfg.json不支持5.8G正维功放，导致起站失败

2026-06-08 15:28 - 黄毅

|         |           |           |            |
|---------|-----------|-----------|------------|
| 状态:     | 新建        | 开始日期:     | 2026-06-08 |
| 优先级:    | 一般        | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:    | 李明新       | % 完成:     | 0%         |
| 类别:     |           | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:   |           | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 问题归属:   | DRV       | 目标解决问题版本: | Rel_3.2.1  |
| 发现问题版本: | Rel_3.2.1 |           |            |

**描述**  
正维5.8G整机升级到Rel\_3.2.1\_Pre3T3版本后，还是会出现DU挂死。  
查看ucp\_PA\_cfg.json文件。里面没有正维5.8G配置，后续版本帮忙加一下吧。  
(包括Rel\_3.2.1\_Pre3T3和Rel\_3.2.1\_Pre2T2)

#### 文件

|                     |        |            |    |
|---------------------|--------|------------|----|
| 20260608-152738.jpg | 427 KB | 2026-06-08 | 黄毅 |
|---------------------|--------|------------|----|