

产品3.0平台 - 功能 #5396

基于正维功放的3.0整机，无输出功率时，脚本回读为0，需要重新定义

2026-06-11 19:58 - 申江欣

状态:	进行中	开始日期:	2026-06-11
优先级:	高	计划完成日期:	2026-06-19
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.功能背景：正维功放，无输出功率时，功率检测脚本反馈值为：“0”，该反馈值需要重新定义，否则与射频功率0dBm，会产生歧义；			
2.功能需求：需要重新定义：功放无输出时的检测上报信息；			
当功能开发完毕后，请明新在该问题单下，说明设计逻辑及预期结果，便于硬件同事按单测试及使用。			

历史记录

#1 - 2026-06-11 19:58 - 申江欣

- 状态从新建变更为进行中