

3.0基站产品测试 - 错误 #5398

3.0整机，软件版本3.2.1pre3T3，OS版本1.0.10，phy在start运行成功后，再次窗口手动./start运行，大概率会导致整机系统崩溃，ping不通，只能上下电重启

2026-06-12 10:05 - 程鹏

状态:	新建	开始日期:	2026-06-12
优先级:	一般	计划完成日期:	2026-07-31
指派给:	李宏文	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		

描述
3.0整机，软件版本3.2.1pre3T3，OS版本1.0.10，phy在start运行成功后，再次窗口手动./start运行，大概率会导致整机系统崩溃，ping不通，只能上下电重启

文件

20260612-100456.jpg	360 KB	2026-06-12	程鹏
飞书20260612-100523.mp4	1.04 MB	2026-06-12	程鹏
20260612-100504.jpg	676 KB	2026-06-12	程鹏