

3.0基站产品测试 - 错误 #5442

[3.0产品测试] 基站配置文件ucp_PA_cfg.json需要关闭5.8G正维功放的温补开关

2026-06-24 18:29 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2026-06-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
问题：目前5.8G正维功放的温补开关是打开的，基站运行中会出现增益超限告警，和设计不符，且可能损坏硬件，需要关闭温补开关。 版本：Rel_3.2.1_Pre3T5（0624大包）			

文件

20260624-182914.jpg	442 KB	2026-06-24	黄毅
---------------------	--------	------------	----