

3.0基站产品测试 - 错误 #5516

【Rel_3.2.1_pre3t5】告警及后处理—工作温度告警，当前出现过温后的降功率未按照每10min进行

2026-07-14 14:12 - 张 开科

状态:	进行中	开始日期:	2026-07-14
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
通过降低输出功率，进而降低工作温度；			
1.降低3dB，输出功率降低一半，持续10min后，再次查询工作温度，若告警消失，则恢复输出功率；			
2.若告警未消失，则再次降低3dB发射功率，10min后，再次查询工作温度，反复执行该操作，3次操作以内，若告警消失，则自动逐级恢复输出功率；			
3.若执行3次操作后，告警未消失，则执行小区去激活操作，并持续上报至agent，高亮该操作记录，提示操作人员通过人工恢复。			
4.注：驱动执行降低功率操作后，需要同步输出“ 功放过温保护调整告警 ”，以便引起操作人员注意及硬件定位解决。			

历史记录

#1 - 2026-07-17 16:32 - 李 明新

- 状态 从 新建 变更为 进行中

该版本不支持，待后续合入