

3.0基站产品测试 - 错误 #5548


修改特殊子帧配比重启三层，运行几分钟内du挂死。

2026-07-20 11:19 - 孙 泽林

状态:	进行中	开始日期:	2026-07-20
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	周 立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.2.1
发现问题版本:	Rel_3.2.1		
描述			
测试版本：3.2.1pre3T5（321E） 测试用例：单用户udpl峰值灌包 基站配置：7D2U 2T2R 测试配置：鼎桥2Wcpe 问题描述：修改小区特殊子帧配比（从392修改到644）并重启三层，小区启动正常，有终端搜网但未接入。运行大概3分钟后，基站dumpp挂死。			

历史记录

- #1 - 2026-07-20 11:50 - 周 立伟
- 文件 20260720-110715.jpg 已添加
- 状态 从 新建 变更为 进行中



- #2 - 2026-07-27 16:37 - 周 立伟
- 复现中，暂未出现。

文件

20260720-110715.jpg	538 KB	2026-07-20	周 立伟
---------------------	--------	------------	------