

B5G_UE - 错误 #5560

终端长时间运行之后出现只有DD口IP但是无线侧反复释放的情况

2026-07-22 10:53 - 王松

状态:	反馈	开始日期:	2026-07-22
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	李常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
终端版本：R1.1.0_t1 配置：AMC关闭 MCS 25 终端长时间运行之后出现只有DD口IP但是无线侧反复释放的情况，打印如下信息：FLOW NC 2 SS RRC 4 WN NC RRC DEV RM E RING: Cannot free ring, not created with rte_ring_create() 后来终端reboot 2次，也没有正常接入，终端统一下电之后，可以正常接入； 初步分析：reboot2次问题没有解决，1、说明非协议栈相关的问题导致；2、大概率是reboot控制不到的层面没恢复，或者无法控制功放			

历史记录

#1 - 2026-07-22 16:30 - 李常

- 状态从新建变更为进行中
- 指派给从李常变更为王艳芳

#2 - 2026-07-23 10:47 - 李常

- 指派给从王艳芳变更为葛奇思

#3 - 2026-07-23 11:05 - 李常

- 指派给从葛奇思变更为王艳芳

#4 - 2026-07-25 10:13 - 王艳芳

- 指派给从王艳芳变更为李常

这个是在释放过程中出现，请让L3（RRC/NC）排查

#5 - 2026-07-25 10:19 - 李常

- 指派给从李常变更为bjz

先查查“无线侧反复释放”的问题。

#6 - 2026-07-28 12:28 - bjz

- 指派给从bjz变更为李常

无线侧反复释放是恰好踩在接入和释放门限的正常流程。

reboot了无法恢复，不是协议栈的问题。需要其它部门分析下。

#7 - 2026-07-31 16:57 - 李常

- 状态从进行中变更为反馈
- 优先级从一般变更为低

终端reboot 2次后，仍失败，可能需要平台协助定位。待复测复现。