

B5G_UE - 错误 #5566

使用R1.1.0_T1版本，DD口，多次增/减衰减，dd链路多次释放后，rlc发生一次dump（AmTx.c：262）

2026-07-22 18:43 - 李 常

状态:	审视	开始日期:	2026-07-22
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-07-23 15:43 - 李 常

- 主题 从 使用R1.1.0_T1版本，DD口，多次增/减衰减，dd链路多次释放后，rlc发生一次dump 变更为 使用R1.1.0_T1版本，DD口，多次增/减衰减，dd链路多次释放后，rlc发生一次dump（AmTx.c：262）

#2 - 2026-07-23 15:48 - 李 常

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2026-07-23 15:50 - 李 常

- 优先级 从 一般 变更为 高

#4 - 2026-07-25 10:12 - 王 艳芳

问题原因：RLC AM使用DPDK封装定时器，理论不能跨核操作，但是目前RLC的架构，必须跨核操作，需要优化代码，增加定时器跨核操作的保护。
问题进展：代码优化已完成，研发自测，暂未复现。

#5 - 2026-08-03 11:03 - 王 艳芳

- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 从 王 艳芳 变更为 李 常

请整机复测及周磊复测