

B5G_UE - 错误 #5600

DD口通过调整天线的位置触发出来一端收到广播一端收不到广播 ->同#5583

2026-07-29 11:09 - 王 松

状态:	已关闭	开始日期:	2026-07-29
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
终端版本：			
环境：UE1、UE3 通过固衰+天线的方式连接；UE1侧30dB固衰，UE2侧40dB的固衰			
问题描述：首先UE1和UE3启动，建立DD口业务，然后双向分别灌60Mbps的包，然后通过调整天线的位置触发出来；			

历史记录

#1 - 2026-07-29 17:32 - 李 常

- 状态从新建变更为已关闭

同单号#5583。

#2 - 2026-07-31 15:54 - 李 常

- 主题从DD口通过调整天线的位置触发出来一端收到广播一端收不到广播变更为DD口通过调整天线的位置触发出来一端收到广播一端收不到广播 ->同#5583

目前该问题初步解决（基于老包出的小版本）。

文件

DD口一端收到广播一端收不到.rar	1.33 MB	2026-07-29	王 松
20260729-110813.jpg	2 MB	2026-07-29	王 松