

3.0基站产品测试 - 错误 #5609

ETH2口硬件设备存在不应答

2026-07-31 10:31 - 王 昊

状态:	新建	开始日期:	2026-07-31
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	目标解决问题版本:	Rel_3.3.2
发现问题版本:	Rel_3.3.2		
描述			
具体表现：使用EVM T4板卡的基站eth2口无法ping通，从串口log看，插拔后没有日志打印，使用i2cdetect -y 1查询，可以查询到光模块设备。 解决方案：目前此问题出现了五次，均是通过重新烧写emmc版本或者重新覆盖系统文件后解决。 系统版本号：sdk_version：V1.5C.SLEVMYFT tag: 2.0.2-12-g861008054 build_time: 2026-05-14			