

3.0基站产品测试 - 功能 #5615

板卡FLASH版本烧写问题

2026-07-31 18:20 - 王昊

状态:	新建	开始日期:	2026-07-31
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统	目标解决问题版本:	Rel_3.3.2
发现问题版本:	Rel_3.3.2		
描述			
经过测试这个版本目前需要改进三点： 1.烧录完成后需要手动insmod网卡驱动，然后再手动给网口赋一个ip才能使用网口连接上。 2.不能自动分区，需要在网口连接后手动上传分区文件进行分区 3.流程复杂耗时，新板卡需要先从串口烧写一个u-boot拉起来二级uboot，然后从二级uboot在烧写一个sign-uboot，然后再把nor_full_4_1 uboot烧写到FLASH			