

3.0基站产品测试 - 错误 #5656

板卡2.0 在读写wk2204串口时，会引起tti抖动

2026-08-11 16:22 - 战 弋戈

状态:	新建	开始日期:	2026-08-11
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.3.2
发现问题版本:	Rel_3.3.2		
描述			
1. wk2 驱动对寄存器的读写都是通过i2c总线，这可能会引起中断增多。			
2. 对串口的每次打开写命令关闭后，每次增加i2c中断200+次。			