

600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 错误 #719

功能 # 591 (已解决): 转频电路板上测试

功能 # 693 (已解决): 转频联调测试

TEC 5.8G 联调 -- 转频无法同步，频偏30k

2021-11-26 16:42 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2021-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	TEC	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
现象：使用5.8G pru发射 ssb，转频接收频点5800.5 GHz,频偏matlab计算30k			

历史记录


#1 - 2021-11-26 16:46 - 匿名用户

- 文件 211126_a.jpg 已添加

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

- ① iq问题
基站iq翻转，转频数字域iq翻转，数据正常分析即可
- ②频偏
数字域iq翻转，模拟域调整，频偏旭取反



211126_a.jpg	87.8 KB	2021-11-26	匿名用户
--------------	---------	------------	------